

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TIPO FEDERACIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 9-120 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0029-43	FECHA:	02 de diciembre de 2025



Foto1: Frente de la cocina por lado dentro



Foto 2: área de ampliación de cocina, lado atrás



Foto 3: área de demolición de cocina de leña y fabricación de isla



Foto 4: área del callejón dónde se realiza la ampliación



Foto 5: área de acceso a la ampliación ampliada



Foto 6: área donde se instalarán las cocinas, drenaje, agua y gas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladye Leticia Acosta
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

