

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TIPO FEDERACIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. CALLE 9-120 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0029-43	FECHA:	19 DE DICIEMBRE DE 2025



Foto 1: Frente de la cocina



Foto 2: área de ampliación de cocina, lado atrás ubicación de cilindros de mgs



Foto 3: isla de preparación de los alimentos



Foto 4: área de atención a estudiantes interior




Foto 5: área de acceso a la ampliación



Foto 6: área ampliada para colocación de estufas




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CHIMALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

OFICIAL URBANA MIXTA
EUOM TIPO FEDERACIÓN
DIRECCIÓN
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
CHIMALTENANGO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
REGISTRO FOTOGRÁFICO

SITUACIÓN DE LAS OBRAS DETERMINADAS		PRIMARIO		DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO	CHIMALTENANGO				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ECUM TIPO FEDERACIÓN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1A. CALLE #4120 ZONA 2				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-01-0029-43	FECHA	28 DE DICIEMBRE DE 2023				
 Foto 1: Frente de la cocina		 Foto 2: Área de ampliación de cocina, lado trasero ubicación de cilindro de gases					
 Foto 3: Sala de preparación de los alimentos		 Foto 4: Área de atención a estudiantes interior					
 Foto 5: Área de acceso a la ampliación		 Foto 6: Área ampliada para colocación de sillas					
Firma y sello del representante de la OPR		Firma y Sello Director Centro Escolar Público					