

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ADS. A ENRO N.1 PEDRO MOLIA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA LA ALAMEDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0044-45	FECHA:	15 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Cambio de Sanitarios



Foto 2: Quitar los lavamanos y hacer las piletas



Foto 3: Quitar el cielo falso y laminado hacer la estructura nueva del laminado



Foto 4: Hacer el alisado del piso color rojo




Foto 5: Reparación de puertas y reposición de puertas



Foto 6: Quitar el azulejos viejos y hacer repello y alisado, cambio de baño, y lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la D.E.M.
Firma y Sello del Presidente de la D.E.M.
Firma y Sello del Presidente de la D.E.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



