

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ADS. A ENRO N.1 PEDRO MOLIA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA LA ALAMEDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0044-45	FECHA:	15 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Cambio de Sanitarios



Foto 2: Quitar los lavamanos y hacer las piletas



Foto 3: Quitar el cielo falso y laminado hacer la estructura nueva del laminado



Foto 4: Hacer el alisado del piso color rojo





Foto 5: Reparación de puertas y reposición de puertas



Foto 6: Quitar azulejos viejos, hacer repello y alizado, cambio de baño y lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




--



1994-2000 1994-2000	1994-2000 1994-2000
1994-2000 1994-2000	1994-2000 1994-2000
1994-2000 1994-2000	1994-2000 1994-2000
1994-2000 1994-2000	1994-2000 1994-2000
1994-2000 1994-2000	1994-2000 1994-2000