

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte Cristo, Chimaltenango, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0082-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 1: Fabricación e instalación de balcones para proteger los ventanales y dar seguridad al establecimiento.



Foto 2: Ampliación de la red de bajadas de agua pluvial ya que solo se cuentan con 4 para toda la terraza y esto genera problemas en la terraza.



Foto 3: Excavación de fosa septica con caja de registro y biodigestor ya que la actual ya se va a llenar y se encuentra en un lugar muy lejano y no tiene biodigestor ni caja de registro para poder darle mantenimiento.



Foto 4: Cisterna de concreto ya que actualmente solo se cuenta con un tinaco rotoplas enterrado y por dentro ya se derrumbo y deforme el tinaco.




Foto 5: Falta de estantes formales para poder guardar los utensilios de cocina de madera adecuada y protegerlos del polvo y animales que entran por el techo.




Foto 6: Aula rajada por lo que se necesita reparar las grietas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

