

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Socobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0083-43	FECHA:	28/08/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Sustitución de canal de metal



Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Sustitución de tapas de concreto por rejas de metal en cancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Socobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0083-43	FECHA:	28/08/2025




Sustitución de ducto eléctrico salones 1,2,3,4 y5 , pasillo, patio, gradas y cancha



Reparación de cableado electrico




Sustitución de plafoneras en salones salones 1,2,3,4 y5 , pasillo y cancha



Instalación de tomacorrientes dobles en salones 1,2,3,4 y 5, pasillo y cancha




Sustitución de lamparas por reflectores en cancha, gradas y patio



Instalación de canaletas en salones 1,2,3,4 y5 , pasillo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Socobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0083-43	FECHA:	28/08/2025



Sustitución interruptores dobles salones 1,2,3,4,5, corredor y cancha



Sustitución de focos ahorradores salones 1,2,3,4,5,6,7,8 y corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Socobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0083-43	FECHA:	28/11/2025





Instalación de 43 metros cuadrados piso cerámico en salón 1



Instalación de 34 metros cuadrados de cielo falso fibra de cemento tipo colonial color blanco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---