

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA SANTA ISABEL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0086-43	FECHA:	15/01/2025



Foto1: LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL TECHO DE TODOS LOS SALONES SON DE DURALITA Y SE SUSTITUIRA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SERAN 8 AULAS Y 1 DIRECCION.



Foto 2: LA FOTOGRAFIA MUESTRA LA RAJADURA QUE TIENE EL SALON NUMERO 21 EN EL TECHO DE DURALITA.




Foto 3: LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL TECHO DEL SALON NUMERO 22 CON VARIOS PROBLEMAS DE RAJADURA EN EL TECHO Y COSTADOS.



Foto 4: LA FOTOGRAFIA MUESTRA EL TECHO DEL SALON NUMERO 17 QUE TIENE PROBLEMAS DE RAJADURA POR PIEDRA Y EL CUAL ESTA TAPADO CON LAMINA PARA EVITAR LLUVIAS.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

