



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA SANTA ISABEL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL , CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0086-43	FECHA:	16/04/2025



FOTO 1: Inicio del trabajo de dismantelación del techo de duralita, fotografía tomada de la parte superior del salón de clase.



Foto 2: Avance de la revisión de la colocación de lámina troquelada.




Foto 3: Avance en la colocación de lámina troquelada calibre 26. tomada en la parte superior de los salones .



Foto 4: Colocación de ultimas láminas troqueladas en los salones de clase.



Foto 5: Avance del cambio de cableado en mal estado ya que se observan las uniones con cinta de aislar en la cocina.




Foto 6: Avance en la colocación de tomacorriente sobre puesto y cubierta con tubo del cableado en la cocina de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

