



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA SANTA ISABEL II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL , CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0086-43	FECHA:	21/04/2025



FOTO 1: Finalización de colocación de la lámina troquelada en los salones.



Foto 2: Techo nuevo de lámina troquelada terminado y colocado en el ala 2 de salones.



Foto 3: Techo nuevo de lámina troquelada terminado y colocado en los salones de clase y cocina .



Foto 4: Panorámica del ala 1 del techo nuevo de lámina troquelada terminado y colocado .



Foto 5: Caja de distribución y cableado instaladas.



Foto 6: Caja de distribución que alimenta a los tomacorrientes y cableado de la cocina de la escuela, colocado y protegido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

