



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SOCOBAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SOCOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0089-43	FECHA:	19/03/2025

TECHOS



Foto 1: En esta parte de la pared salen heces y orina, ya que según indican que hubo un daño a la tubería de drenaje hace algunos años.

PARED DE SANITARIOS



Foto 2: Las paredes de los sanitarios por el tiempo de construcción ya están deterioradas




Foto 3: En esta parte de la pared se observa un socavamiento y se considera que es provocado por la fuga.



Foto 4: se observa en esta parte de la pared la construcción no es adecuada y correcta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

