

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SOCOBAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SOCOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0089-43	FECHA:	23/05/2025

TECHOS




Foto1: ya realizado el cam bio de lamina con capote instalado



Foto 2: pared ya remozada totalmente, y reparado el problema del drenaje.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

