

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 Avenida pasaje 1-113 casa "B" Aldea Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0090-43	FECHA:	15/01/2025



Foto1: Colocación de piso en salones



Foto 2: Colocación de vidrios




Foto 3: Pintura en paredes



Foto 4: Colocacion de piso en salones



Foto 5: Elaboracion de un mueble aereo de concreto para la cocina



Foto 6: Mantenimiento de ventanas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

