



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED DR. PEDRO MOLINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA LA ALAMEDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0095-46	FECHA:	29/09/2025



Foto 1: DEMOLICION DE PARED




Foto 2: AMPLIACION DE PUERTA



Foto 3: DEMOLICION DE PAREDES BAÑOS



Foto 4: INSTALACION DE PISO Y PINTADO DE PAREDES




Foto 5: DEMOLISION DE PILAS



Foto 6: DESINSTALACION DE VENTANA, COLOCACION DE PARED Y CERNIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 INED Dr. Pedro Molina CHIMALTENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION CHIMALTENANGO
---	--	---	---

