

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JACINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2320-45	FECHA:	13/01/2025



Foto 1: Grietas en lado tarsero del instituto.




Foto 2: pared a punto de caerse por diferentes fenomenos naturales y falta de mantenimiento.




Foto 3: hundimiento por pared a puto de colapsar.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Polando Sarazúa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

