

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a AVENIDA 4-15 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2437-43	FECHA:	8/04/2024



Foto 1: SE NECESITA SUBIR EL NIVEL DE LA PARED YA QUE POR ESA AREA SE METEN LOS LADRONES



Foto 2: VISTA DE LA CALLE Y DEL INTERIOR DE LA ESCUELA VULNERABLE YA QUE ES FACIL ENTRAR POR ESA AREA A LA ESCUELA




Foto 3: TIENE UNA LONGITUD DE 25 METROS LOS CUALES NO SE PUDIERON TERMINAR DE CONSTRUIR POR FALTA DE FONDOS DE ESTA JORNADA




Foto 4: ES NECESARIO ELIMINAR ESAS VENTANAS Y SUPLIRLAS CON BLOCK YA QUE DAN A LA CALLE Y SIRVEN DE ESCALERA PARA LOS LADRONES



Foto 5: PARTE DE ATRÁS DE LA ESCUELA LA CUAL COLINDA CON UN VECINO



Foto 6: ES NECESARIO SUBIR EL NIVEL DE ESA PARED PARA QUE NO TENGAN COMO ENTRAR A LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMT



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten signature]

EOUM
COD. 04-01-2437-43
DIRECCIÓN
3ra. Ave. 4-15 Zona 2, Chimaltenango