

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A AVENIDA 4-15 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2437-43	FECHA:	09 DE ABRIL DE 2025



Foto 7: SUSTITUCION DE LLAVES DE AGUA EN LAVAMANOS



Foto 8: PINTURA GENERAL DE 30 PUERTAS



Foto 9: CAMBIO DE PUERTA DEL LABORATORIO DE COMPUTACION




Foto 10: BALCON DEL LABORATORIO DE COMPUTACION



Foto 11: TECHO DE ANEXO A DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---