

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A AVENIDA 4-15 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2437-43	FECHA:	09 DE ABRIL DE 2025




Foto 1: SUSTITUCION DE PORTON PRINCIPAL CON TECHADO DE LAMINA



Foto 2: PINTURA GENERAL DE ESCUELA




Foto 3: CAMBIO DE ACCESORIOS DE TANQUE DE SANITARIOS



Foto 4: PISO CERAMICO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION



Foto 5: CAMBIO DE CHAPAS DE 12 CHAPAS DE PUERTAS DE SANITARIOS



Foto 6: REPARACION DE ESPACIO DE DESECHOS CON PUERTA HACIA LA CALLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

