

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Jacinto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2594-42	FECHA:	28/12/2025




Foto 1: Se realizara la cocina




Foto 2: se realizara la cocina




Foto 3: se realizara la cisterna




Foto 4: se realizara mueble fijo



Foto 5: se realizara pollo



Foto 6: avance de la hechura de la cisterna

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--