

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIENAGA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2595-42	FECHA:	25/11/2025

COCINA



DOMOLICION DE POLLO

COCINA



DEMOLICION DE PARED

PATIO FRETE LOS SANITARIOS TECHADO



ESTRECTURA DE TECHADO

PAVIMENTO DE PATIO FRETE COCINA



PAVIMENTANDO

ELIMINACION DE BODEGA DE COCINA



COLOCACION DE MUBLE FIJO


COCINA



MUEBLE FIJO EN PROCESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y controlar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la EODP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

