

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO.	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2615-42	FECHA:	14/01/2025




Foto 1: Evidencia de paredes húmedas por acumulación de agua en losa




Foto 2: Agrietamiento de losa en el interior de las aulas por humedad en losa




Foto 3: Grieta que atraviesa el techo del Aula, la cual ha provocado filtración de agua al interior de las aulas



Foto 4: Instalación de tubería provisional por falta de pañuelos o desvinel en losa exterior



Foto 5: Vista exterior de paredes de la Escuela en la cual se visualiza las paredes bajas la cual es un riesgo para robos a las instalaciones




Foto 6: Vista de lazo utilizado para robo en el interior de Escuela porque el muro perimetral es bajo y no cumple una altura de seguridad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

