

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2615-42	FECHA:	17-04-2025



FOTO 1: Picado, limpieza y remoción de desechos del exterior de losa



FOTO 4: Alisado de muro de block



FOTO 2: Suministro, fabricación y vertido de mezcla especial de concreto para relleno en losa exterior



FOTO 5: Nivelado de mezcla especial en losa



FOTO 3: Instalación de cerco perimetral con tubo galvanizado de 1 1/2" y malla galvanizada



FOTO 6: Instalación de privacinta en cerco perimetral de malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

