

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2615-42	FECHA:	5/5/2025



FOTO 1: LOSA CON IMPERMEABILIZANTE APLICADO



FOTO 4: VISTA FINAL DE LOSA TERMINADA CON IMPERMEABILIZANTE



FOTO 2: VISTA FINAL DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL



FOTO 5: VISTA FINAL DE PRIVACINTA Y CERCO PERIMETRAL CON RAZON RIBBON




FOTO 3: MURO ACABADO CON ALISADO



FOTO 6: VISTA FINAL DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA GALVANIZADA CON TUBO DE 1 1/2" CON PRIVACINTA DE COLOR VERDE Y RAZOR RIBBON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

