

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL DURAZNO J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2809-43	FECHA:	15/01/2025

Portería



Canales de Techado



Pozo de Absorción



Mantenimiento de 3 puertas



Fundición de torta frente a cocina



Instalación de piso en 2 salones



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se realiza el número de Hojas

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEE



[Signature]


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL DURAZNO J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-0081-43	FECHA:	15/01/2025

Techo frente a cocina



Mantenimiento a portón



instalación de piso antideslizante, corredor



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

