



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Chimaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL DURAZNO J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL DURAZNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-2809-43	FECHA:	25/04/2025



Drenaje



Piso antideslizante corredor



Instalación de piso en 2 salones



Torta frente a cocina



Techo Frente a Cocina



Soldando los Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

