

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS APOSENOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-3004-43	FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 13: Elaboración de dos gradas en área de cancha



Foto 14: 36 m2 de techado de lámina con estructura metálica en área de escenario.



Foto 15: 13 m2 de techado de lámina con estructura metálica en área de pilas.



Foto 16: 2 m2 de techado de lámina con estructura metálica en área de pasillos.



Foto 17: Cambio de 8.30 ml de canales



Foto 18: 28 m2 de Demolición, nivelación y fundición de entrepiso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Delila Gonzalez Guerra

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS APOSENOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-3004-43	FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 7: Demolición de torta dañada en área de cancha polideportiva y cuneta de desvío de aguas pluviales



Foto 8: 4 m2 fundición de plancha de concreto en área de cancha



Foto 9: 25 ml de sanjeo en área de levantado de muro de contención y gradas



Foto 10: 20 ml de muro de contención colindante con vecino



Foto 11: 4.5 m2 de reparación de torta de cemento para cuneta de desvío de aguas pluviales en área de cancha polideportiva




Foto 12: 17 m2 de fundición de torta en área de ingreso principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alma Dalila González Guerra

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS APOSENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-3004-43	FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025




Foto 1: 8 m2 de tallado de monocapa gris en parte inferior de fachada



Foto 2: 279 m2 de aplicación de pintura en fachada




Foto 3: Elaboración e instalación de portón corredizo de dos hojas para entrada principal



Foto 4: elaboración e instalación de 5 balcones de 1m x 0.70 m



Foto 5: Mantenimiento de 18 ml de barandas de 1.5 m de alto, lijado, pintado




Foto 6: 30 ml de sustitución de elctromalla y tubos en área de cancha polideportiva


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Alma Dalila Gonzalez Guerra

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS APOSENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-3004-43	FECHA:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025




Foto 19: Instalación de 29 m2 de piso en área de dirección



Foto 20: Mantenimiento de 3 puertas metálicas en área de salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alana Dalila Gonzalez Guerra

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

