

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	CHIMALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOS APOSENTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS APOSENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-01-3004-43	FECHA:	19/12/2025



Foto1: COLOCACIÓN DE PORTON Y ARREGLO DE BANQUETA EN LA PARTE DE LA CALLE



Foto 2: COLOCACION DE TECHO



LEVANTAMIENTO DE GRADAS



ARREGLO DE PLANCHA DE CEMENTO EN CANCHA




Foto 5: COLOCACION DE BALCONES EN AULA



Foto 6: COLOCACION DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ama Isilda Gonzalez Carr

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

