

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	OLONIA SAN JOSE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0007-43	FECHA:	15/01/2025



FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS PARA DOS AULAS, DIRECCION Y BODEGA




PROTECCION DE TALUD EN AULA A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSISTENTE EN: ELABORACION DE ZAPATA, CAITE, COLUMNAS, FUNDICIÓN DE COLUMNAS, LEVANTADO Y SISADO DE



REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



CERNIDO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA



SUSTITUCION DE LLAVE DE CHORROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

