

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSE POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN JOSE LOS PINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0007-43	FECHA:	30/04/2025



FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE HIERRO EN VENTANAS PARA DOS AULAS, DIRECCION Y BODEGA



PROTECCION DE TALUD EN AULA A TRAVES DE MURO DE CONTENCIÓN CONSISTENTE EN: ELABORACION DE ZAPATA, CAITE, COLUMNAS, FUNDICIÓN DE COLUMNAS, LEVANTADO Y SISADO DE



REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO DE AULA



CERNIDO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y COCINA



SUSTITUCION DE LLAVE DE CHORROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO EDUCATIVO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN