

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "ILUMINANDO EL MUNDO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojer Caibal, San José Poaquil, Chimaltenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0028-46	FECHA:	03 de febrero de 2025



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN LABORATORIO DE BIOLOGÍA (Incluye instalación de zócalo).



Foto 2: MANTENIMIENTO Y TALLADO DE PAREDES + SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO ALISADO EN LABORATORIO DE BIOLOGÍA



Foto 3: INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y TOMACORRIENTES EXPUESTOS EN LABORATORIO DE BIOLOGÍA (Incluye instalación de cableado desde centro de carga).



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN CORRIDO (Cielorraso) + INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LABORATORIO DE BIOLOGÍA (Incluye instalación de cableado desde centro de carga).




Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC (Serie 60).



Foto 6: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTANTES BASE DE MOBILIARIO + SUSTITUCIÓN DE SINK PARA LABORATORIO DE BIOLOGÍA (Incluye acabados).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "ILUMINANDO EL MUNDO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojer Caibal, San José Poaquil, Chimaltenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0028-46	FECHA:	03 de febrero de 2025



Foto 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN (Incluye instalación de zócalo).



Foto 8: MANTENIMIENTO Y TALLADO DE PAREDES + SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ACABADO ALISADO EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN.



Foto 9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLAFÓN CORRIDO (Cielorraso) + INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN (Incluye instalación de cableado desde centro de carga).



Foto 10: INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y TOMACORRIENTES EXPUESTOS EN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN (Incluye instalación de cableado desde centro de carga).



Foto 11: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC (Serie 60).



Foto 12: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO EN COCINA (Incluye instalación de zócalo).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED "ILUMINANDO EL MUNDO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ojer Caibal, San José Poaquil, Chimaltenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0028-46	FECHA:	03 de febrero de 2025



Foto 13: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTUFA ARTESANAL, CORRECCIÓN DE SALIDA DE HUMO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

