

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALEY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0066-41	FECHA:	05 de septiembre del 2025



Foto 1: SUSTITUCION DE DEPOSITO A DEPOSITO AEREO CON LAVAMANOS EN LA PARTE INFERIOR.



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO ANTIDESLIZANTE A PISO CERAMICA ACABADO MATE.




Foto 3: SUSTITUCION DE PISO PATIO EXISTENTE POR ADOQUIN DECORATIVO.



Foto 4: INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL DONDE SE RECOLECTARA AGUA PLUVIAL Y AGUA GRIS DE LAVAMANOS HACIA COLECTOR EXISTENTE.




Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

