

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAQUITACAJ SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0071-41	FECHA:	30 DE ENERO DEL 2025



Foto 1: Piso cerámico de cocina en mal estado, ralladuras y deterioro en superficie



Foto 2: Paredes con problemas de humedad y aparición de hongo



Foto 3: Cubierta de lámina de cancha deteriorada y con filtraciones de agua pluvial



Foto 4: Cubierta de lámina de cancha deteriorada y con filtraciones de agua pluvial



Foto 5: Cubierta de lámina de cancha deteriorada y con filtraciones de agua pluvial, area a cubri 32.05mts x 16.00mts




Foto 6: Canales y bajadas de agua pluvial en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el mismo número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

