

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Garrucha.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0086-43	FECHA:	06 de mayo del 2025



Foto 1: Mantenimiento a portón de metal.



Foto 2: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 3: Reparación de cunetas de concreto.



Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial.



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---