



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quisayá, Aldea Panimacac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0089-43	FECHA:	03 de septiembre del 2025



Foto 7: Sustitución de plancha para pollo de 3 ornillas.



Foto 8: Reparación de inodoros y lavamanos



Foto 9: Instalación de sócalo en 3 aulas



Foto 10: Nivelación, compactada de torta con fundición de 0.5cm



Foto 11: Implementación de plancha para toneles

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quisayá, Aldea Panimacac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0089-43	FECHA:	03 de septiembre del 2025



Foto 1: Instalación de piso cerámico en 3 aulas y baño




Foto 2: Instalación de drenaje y plomería de pila de PVC en cocina




Foto 3: Sustitución y construcción de una pila de 2x1 metros




Foto 4: Reparación, reforzada, lijada y pintada de reja



Foto 5: Sellado de puerta con block




Foto 6: Sellado de ventana con block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

