

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panimasiguan, Aldea Ojer Caibal, San José Poaquil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0090-43	FECHA:	05 de septiembre de 2025




Foto1: Sustrucción de ventana de aluminio medio fijo y medio paleta por ventana corredizo de aluminio en color natural.



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal consistente en: Bajada de balcones, lijado, limpiado y aplicación de pintura anticorrosivo.



Foto 3: Fabricación e Instalación de balcones de hierro en ventanas para aulas.




Foto 4: Sustrucción de puerta de metal con chapa yale original.



Foto 5: Sustrucción de gradas por rampa para ingreso en cocina.



Foto 6: Pintura en muros exteriores en entrada principal de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo

