

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0095-43	FECHA:	18 de noviembre del 2025



Foto1: Pintando ya las paredes interiores de la mayoría de las aulas despintadas.



Foto 2: Iniciando la pintada las paredes exteriores de la mayoría de las aulas.



Foto 3: Pintando las paredes exteriores de las aulas.



Foto 4: Pintando las columnas y paredes de la parte externa .






Foto 5: Pintando las columnas del corredor.



Foto 6: Iniciando la pintada de las columnas de corredores y de techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palamá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0095-43	FECHA:	18 de noviembre del 2025



Foto1: Pintando ya las paredes exteriores del muro perimetral.



Foto 2: Colocación de la malla galvanizada en el muro perimetral.



Foto 3: Colocación de rieles del techado.




Foto 4: Colocación de láminas del techado.



Foto 5: Trabajando la reparación del portón.



Foto 6: Colocación de ventana metálica por ventana corrediza PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

