



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hacienda Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0096-43	FECHA:	28 de noviembre de 2025



Foto 1.1: Suministro de ventanas durante.



Foto 1.2: Suministro de ventanas durante.



Foto 1.3: Suministro de ventanas durante.



Foto 1.4: suministro de ventanas durante.



Foto 2.1: Suministro de puertas durante



Foto 2.2: Suministro de puertas durante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hacienda Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0096-43	FECHA:	28 de noviembre de 2025



Foto 2.3: Suministro de puertas durante.



Foto 2.4: Suministro de puertas durante.



Foto 3.1: Mantenimiento y reparación de balcones durante.



Foto 3.2: Mantenimiento y reparación de balcones durante.




Foto 3.3: Mantenimiento y reparación de balcones durante.



Foto 3.4: Mantenimiento y reparación de balcones durante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

