

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Hacienda María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0097-43	FECHA:	06 de noviembre del 2025




Foto1: Reparación y mantenimiento de Sistemas/ depósito de Agua



Foto 2: Reparación y mantenimiento de Sistemas/ depósito de Agua




Foto 3: Reparación y mantenimiento de Sistemas/ depósito de Agua




Foto 4: Reparación y mantenimiento de Sistemas/ depósito de Agua



Foto 5: Reparación de sistema Electrico, consistente de instalacion de: plafoneras, focos, tomacorrientes y cableado en el interior y corredor de 9 aulas




Foto 6: Pintada de puertas de aulas, de metal de 1.10x2.04 metro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público