

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paxcabalché, Aldea Hacienda Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0098-43	FECHA:	4 de septiembre de 2025



Foto1: instalación de piso cerámico en cocina, zócalo, cernido, plancha de leña, remodelación de puerta y ventana, colocación ventana, pila, base para tinaco, tinaco,




Foto 2: pintado de aulas



Foto 3: Instalación de piso cerámico en una 3, módulo 2



Foto 4: Sustitución de ventana en aula




Foto 5: Instalación de vidrios para ventana




Foto 6: Sustitución de vidrios de ventana de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público