

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paley
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0100-43	FECHA:	14 de Octubre del 2025



Foto1: PATIO DETERIORADO ES NECESARIO LA SUSTITUCION DE PISO PATIO POR ADOQUIN



Foto 2: PATIO EN MAL ESTADO QUE VULNERA LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS.



Foto 3:



Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

