

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paley
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0100-43	FECHA:	17 de Noviembre del 2025



Foto1: COLOCACION DE PISO PATIO EXISTENTE POR ADOQUIN DECORATIVO.



Foto 2: COLOCACION DE PISO PATIO EXISTENTE POR ADOQUIN DECORATIVO.



Foto 3: COLOCACION DE PISO PATIO EXISTENTE POR ADOQUIN DECORATIVO.



Foto 4: INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL DONDE SE RECOLECTARA AGUA PLUVIAL

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---