

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paley
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0100-43	FECHA:	10 de Diciembre de 2025.



Foto1: FINALIZACION DE COLOCACION DE PISO PATIO EXISTENTE POR ADOQUIN DECORATIVO.



Foto 2: FINALIZACION DE COLOCACION DE PISO PATIO EXISTENTE POR ADOQUIN DECORATIVO



Foto 3: FINALIZACION DE COLOCACION DE PISO PATIO EXISTENTE POR ADOQUIN DECORATIVO



Foto 4: DRENAJE PLUVIAL DONDE SE RECOLECTARA AGUA PLUVIAL

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

