

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM RAFAEL LANDIVAR Y CABALLERO NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA AVENIDA 1-80 ZONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0104-43	FECHA:	16/12/2025



Foto 1: CANALES INSTALADAS EN FRENTE DE COCINA.




Foto 2: NUEVO TECHO INSTALADO EN BODEGA E INSTALACION DE TUBERIA.



Foto 3: CANALES INSTALADAS EN TECHADO DE CANCHA



Foto 4: CANALES INSTALADAS ATRÁS DE COCINA.



Foto 5: CANALES INSTALADAS ATRÁS DE ANTA



Foto 6: CIELO FALSO INSTALADO Y REPARACION DE MOJINETE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (COPAF) de la Escuela.	 Firma y sello del Director del Centro Educativo Público.
---	--