

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Patóquer, Aldea Hacienda Vieja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0540-43	FECHA:	15/01/2025



Foto 1: Cambio de techo de sanitarios.



Foto 2: Mantenimiento a estructuras de puerta de metal con chapa



Foto 3: Sustitución de piso por ceramico aula 1



Foto 4: Sustitución de piso por ceramico aula 2



Foto 5: Sustitución de piso por ceramico aula 3





Foto 6: sustitución e instalación de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el sistema de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San José Poaquil
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío Patóquer, Aldea Hacienda Vieja
ESTABLECIMIENTO:	04-02-0540-43	FECHA:	15/01/2025



Foto 7: Sustrucción de lavamanos



Foto 8: Sustrucción de puertas de servicio sanitarios con chapa.



Foto 9: Sustrucción de puertas de servicio sanitarios sin chapa.



Foto 10: Pintura en muros interiores de tres aulas.



Foto 11: Pintura en muros exteriores de 3 aulas.



Foto 12: Sustrucción de tubos de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

