

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJER CAIBAL, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0639-45	FECHA:	15/01/2025



Foto 1: Piso interior de cocina en mal estado



Foto 2: Piso interior de bodega en mal estado



Foto 3: Piso en area de comedor en mal estado



Foto 4: Piso y base de area de corredor en mal estado



Foto 5: Piso de aulas en mal estado



Foto 6: Muros interiores de áreas de comedor y cocina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ POAQUIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJER CAIBAL, SAN JOSÉ POAQUIL, CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-02-0639-45	FECHA:	15/01/2025




Foto 7: Estantes de cocina en mal estado



Foto 8: Paredes interiores de cocina en mal estado



Foto 9: Estufa arsenal para cocción de alimentos en mal estado




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

