

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Varituc No.1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0006-42	FECHA:	29/08/2025



FOTO 1 : CONSTRUCCION DE PILETA POR MAL ESTADO



FOTO 2 : EXCAVACION DE POZO PARA AGUAS GRISES



FOTO 3. CAMBIO POR MAL ESTADO




FOTO 4. REMODELACION DE SANITARIOS, PUERTAS TINACO



FOTO 5. CAMBIO POR MAL ESTADO



FOTO 6: COLOCACION DE ADOQUIN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del representante de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público