



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Pávuos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Río Blanco, Aldea Quimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0013-42	FECHA:	6/05/2025



Foto1: Cocina, cambio de Chimenea y piso cerámico



Foto 2: Pintura interior y exterior para salón de preprimaria



Foto 3: Estructura metálica y techado para dos salones y dirección.



Foto 4: Cambio de sistema eléctrico y alumbrado de tres salones y dirección.



Foto 5. Colocación de piso cerámico de dos salones y dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teresa Osorio

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

