



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Bartolomé, Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0032-43	FECHA:	14/10/2025



Foto1: LEVANTADO DE PARED PERIMETRAL



Foto 2: CAMBIO DE MALLA PERIMETRAL



Foto 3: MURO DE CONTENCIÓN EN AULAS




Foto 4: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE



Foto 6: REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

