

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Bartolomé, Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0032-43	FECHA:	26/12/2025



Foto1: LEVANTADO DE PARED PERIMETRAL



Foto 2: CAMBIO DE MALLA PERIMETRAL



Foto 3: MURO DE CONTENCION EN AULAS



Foto 4: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE



Foto 6: REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---