



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Bartolomé, Aldea Varituc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0032-43	FECHA:	31/12/2025




Foto 1: LEVANTADO DE PARED PERIMETRAL



Foto 2: CAMBIO DE MALLA PERIMETRAL



Foto 3: MURO DE CONTENCIÓN EN AULAS




Foto 4: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE




Foto 6: REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CDP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

