

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sajcau, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0036-43	FECHA:	16 de diciembre de 2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura de techado de cancha



Foto 2: Cambio de canales y bajada de aguas pluviales



Foto 3: Reparación y colocación de nuevo block para pared ya que en el estado en el que se encuentra, corren riesgo los niños.



Foto 4: Reparación de paredes debido al área boscosa han ingresado animales que cuasan daño a los niños



Foto 5: Quitar malla y colocar block para seguridad de una parte del circulado de la escuela para evitar ingreso de animales peligrosos



Foto 6: Colocación de nueva malla para todo el circulado de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Raúl Proa

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	San Martín Jilotepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sajcau, Aldea Las Escobas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-03-0036-43	FECHA:	16 de diciembre de 2025



Foto 7: Reparación de chimenea



Foto 8: Reparación y remodelación del portón de entrada principal



Foto 9: Reparación de cableado de energía en el techo de la cancha



Foto 10: Ampliación de techo para evitar problemas en tiempo de invierno

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Raúl Bola
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público